

▼ 冷却塔調査報告書

图 1
高压高刚
全铸的冷室压铸机及其外景图。




▼水槽調査報告書

水煙類調查

商標名称	受水機	製造業者	1階	設置日	2014年2月18日
機種名	受水機	機種番号		設置場所	大塚 3階 給湯
型式	BTHT10	製造年月		点検日	議
設置業者	ブリジストン	点検者	PTP	点検場所	有
設置日	1999年2月18日	内点検	40	点検結果	有
点検結果(異常有無)	無異常	点検結果(異常有無)	無異常	点検結果(異常有無)	無異常
備考	●●●●●●●●●●	備考	●●●●●●●●●●	備考	●●●●●●●●●●
点検結果	●●●●●●●●●●	点検結果	●●●●●●●●●●	点検結果	●●●●●●●●●●
点検結果	●●●●●●●●●●	点検結果	●●●●●●●●●●	点検結果	●●●●●●●●●●
備考	(点検者)	備考	(点検者)	備考	(点検者)

聯合評語: A 五學期均可, B 三~四學期內修業完畢者, C 三~四學期內修業完畢者, D 八個學期內修業完畢者



冷凍機・冷凍水発生装置



No. 2

写真説明
 蒸気の配管やフランジ部に
 劣化が見られます。



Fig. 3
写真説明
試料、蒸留
水、20℃で保たれます。



聯合刊例 ● C



写真説明
機軸全長
約2.5mを越え、
定期的なオーバーホール、
12年以上に施工されてい
る。しかし現在運行はやや遅
おき、フロンガラスなどの
早期の更新が望まれま


	No. 2 欠 写真説明 ケーシング下部に腐食が見られます。翼の劣化も見られます。
	No. 3 欠 写真説明 ファン及びファンハウジングは著しく腐食。葉の付着領域が見られます。
	No. 4 欠 写真説明 コイル、ファン、タレントラン 腐蝕が見られます。

[illegible]

▼ 肉厚測定分析例

[illegible]


白ガスパイプ例



$\Delta_{\text{H}} = 0$
 0.000


配管設計計算表		作 業		保 護 膜 材			
汽水配管		主 管 部 分		保 護 膜 材			
配管材料	寸・歩分番号	A	B	C	D	E	F
配管材料 鋼管	寸・歩分番号	mm	mm	mm	mm	mm	mm
配管種類 鉄鋼	1	4.12	4.12	5.00	5.17		
寸・歩分番号 100	2	4.61	5.31	4.25	3.18		
寸・歩分番号 225	3	5.10	3.35	1.99	5.18		
鋼管の内径 6.0mm	4	2.95	1.78	1.70	3.26		
鋼管の外径 6.6mm	5	3.51	3.51	3.51	5.17		
鋼管の厚さ 0.3mm	6				2.95		
	7	1.81	5.18	4.69	4.95		
	8	5.11	5.00	5.15	5.84		
鋼管の寸法 100	1.94	1.78	1.78	2.95	2.95		
鋼管の寸法 225	2.76	3.06	2.56	5.06	5.06		
鋼管の寸法 100	3.41	4.27	3.67	4.27	4.27		
鋼管の寸法 225	5.76	7.76	6.16	7.76	7.76		
鋼管の寸法 100	42.62	27.18	26.91	27.15	27.15		
鋼管の寸法 225	4.95	4.22	4.48	3.92	3.92		
鋼管の寸法 100	0.193	0.192	0.204	0.192	0.192		
鋼管の寸法 225	8.91	9.81	7.91	10.81	10.81		

鑄鐵管例



Answer

▼ 内視鏡映像





有限会社ユネット

〒195-0071 東京都町田市金井町 1886-13

電話： 042-737-7242

F A X： 042-633-0407

w e b： <http://www.yoonnet.com>



[建築、設備の調査・診断・測定] ユネットは問題の解決を提供します

建築設備劣化調査・診断